





Manipulation correcte des charges



Transport de charges par élingage



Utiliser une élingue à 4 brins



Sécuriser la charge contre les chutes



Ne pas manipuler à partir du brin