


Práce ručními bruskami



B 251-1





Zajistit
obrobek

Ruce na
stroji



Použit
odsávání

Zabránit
prašení



Před prací na
stroji vytáhnout
vidlici síťového
přívodu ze
zásuvky