






Prace w pobliżu otworów i złączy optycznych





Zabezpieczony otwór montażowy



Wypadnięcie - używać bezpiecznych kratownic



Złącza optyczne nie zabezpieczone przed wypadaniem - zabezpieczyć



Zakryć otwory