



Práce v pažených rýhách





Použít pažení





Ochranný pruh udržovat volný

Pažení nechat přečnívat



Zajistit hrany hrozící pádem



Mít na paměti šířku pracovního prostoru