


Schutz vor Hitze und UV-Strahlung

Sonne und Hitze – was Sie tun können, um für Schutz zu sorgen.

Frühjahr

Den Arbeitsschutz planen




- Maßnahmen vorbereiten, z.B. für Verschattung Wetterschutz-
zelte anschaffen
- Klimaanlagen von Baumaschinen überprüfen
- Arbeitsschutzprämien der BG BAU nutzen
- UV-Schutz-Pakete bei der BG BAU bestellen
- Betriebsanweisung „Arbeiten im Freien bei Hitze“ aushängen
- Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten
- Erste Hilfe für Hitzenotfälle organisieren
- Beschäftigte unterweisen

Sommer

Konkrete Schutzmaßnahmen anwenden

- UV-Index und Temperatur (Hitze) täglich prüfen
- Der Sonne ausweichen: Arbeiten nach Innen oder in den Schatten
verlegen. Arbeiten in frühe Morgenstunden verlegen, längere Mit-
tagspausen im Schatten planen etc.
- Beschäftigte schützen: Kopfbedeckung, Nackenschutz,
Augenschutz, Kühlkleidung, Sonnencreme bereitstellen
- Neben ausreichenden Getränken auch für vermehrte Trinkpausen
sorgen: 3 bis 5 Liter pro Person
- Beschäftigte mit Informationen und Plakaten sensibilisieren und
Vorbild sein



Unsere Angebote finden Sie unter
www.bgbau.de/sommer