



Schutz vor UV-Strahlung und Hitze

Frühjahr Schutzmaßnahmen planen	Frühjahr & Sommer Schutzmaßnahmen umsetzen
<p>Ausrüstungen beschaffen: z. B. Wetterschutzzelte, Kühlweste</p> <p>Förderung beantragen! www.bgbau.de/praemien</p>	<p>UV-Index und Temperatur täglich prüfen. Ab UV-Index 3 Schutzmaßnahmen ergreifen</p>
<p>Klimaanlagen von Baumaschinen überprüfen</p>	<p>Arbeitsplätze verschatten, Klimatisierung und Ventilatoren nutzen. Arbeiten nach Innen oder in den Schatten verlegen</p>
<p>Beschäftigte unterweisen und Informationen bereitstellen z. B. Betriebsanweisung „Arbeiten im Freien bei Hitze“</p>	<p>Arbeiten in frühe Morgen- und/oder Abendstunden verlegen</p>
<p><u>UV-Schutz-Pakete bestellen</u></p>	<p>Arbeitspensum anpassen, Akklimatisierung ermöglichen</p>
<p>Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten</p>	<p>Mehr Pausen im Schatten und vermehrte Trinkpausen ermöglichen. Getränke bereitstellen</p>
<p><u>Erste Hilfe für Hitzenotfälle organisieren</u></p>	<p>Persönliche Schutzmaßnahmen treffen: Lange Kleidung, Kopf-, Augen- und Hautschutz, Kühlkleidung, Sonnencreme (LSF 50)</p>

Unsere Angebote für Sie



www.bgbau.de/sommer



www.bgbau.de/hitze
Hitzeaktionsplan beachten!



Erste-Hilfe-Rettungskarte:
Akute Hitzeerkrankungen