

# Positivliste Abbruchhämmer

Folgende Systeme (Maschine, Absaugsystem, Entstauber)  
 unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 30.07.2019

| Maschine   | Absaugsystem | Entstauber                       |
|--|--------------|----------------------------------|
| Bosch GSH 11 E/VC  | GDE hex      | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC |
| Bosch GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE, GSH 5 CE, GSH 7 VC                                     | GDE max      | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC |
| Bosch GSH 16-28, GSH 16-30   | GDE hex      | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC |
| Bosch GSH 27 VC  | GDE hex      | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC |
| DeWalt D 25501, D 25601, D 25602, D 25603, D 25721, D 25722, D 25723, D 25762, D 25763, D 25831, D 25871, D 25899, D 25902 | DWH 051 K    | DeWalt D27902, DWV 902 M         |
| DeWalt D 25961, D 25941  | DWH 052 K    | DeWalt D27902, DWV 902 M         |
| Duss P 26 C, PK 2  | MASH3        | ISPI, ISPA, ISPS                 |
| Duss PK 75 A, PK 75, PK 45 A, PK 45, PK 35, P 30   | MASH1        | ISPI, ISPS                       |
| Duss PX 96, PX 78, PX 76, PX 48 A, P 90, P 60 A, P 60  | MASH2        | ISPI, ISPS                       |
| Duss PK 600, PK 300 A, PK 300, PK 160 A, PK 160, PKX 7, PKX 4 A  | MASP         | ISPI, ISPS                       |

| Maschine  | Absaugsystem  | Entstauber   |
|---|---|--|
| Hilti TE 30-ATC/AVR, TE 30-C AVR, TE 30, TE 30-A36, TE 7, TE 7-C, TE 6-A36, TE 4-A, TE3-C, TE 3-M, TE 2, TE 300-A36, TE 300 AVR | TE DRS-C  | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y |
| Hilti TE 50-AVR, TE 60-AVR, TE 60-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR   | TE DRS-B oder TE DRS-Y  | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y |
| Hilti TE 60-A36   | TE DRS-Y  | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y |
| Hilti TE 80 ATC, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 706 AVR, TE 800-AVR, TE 1000-AVR  | TE DRS B  | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y |
| Makita HM 1214 C, HM 1213C, HM 1111C, HM 0871C, HR 5210C, HR 4511C, HR 4510C, HR 4013C, HR 3541FCX                              | Staubabsaugungsset<br>Stemmen<br>196572-2                             | Makita 447MX, VC 4210 M                                    |
| Makita HR 4511C, HR 4510C   | Staubabsaugungsset<br>Bohren und Stemmen<br>196572-2 oder<br>195866-2 | Makita 447MX, VC 4210 M                                    |
| Makita HR 5212C   | Staubabsaugungsset<br>Bohren und Stemmen<br>196858-4 oder<br>196572-4 | Makita 447MX, VC 4210 M                                    |
| Milwaukee K 750S  | PCHDE   | Milwaukee AS 300 EMAC,<br>AS 30 MAC, AS 42 MAC             |
| Vogt VH60-90  | Z 800   | Starmix ISP ARM 1635                                       |

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Abbruchhämmer wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber  
 Stellv. Leiter Bereich Messtechnik  
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Bereich Messtechnik  
 Landsberger Straße 309  
 80687 München  
 Tel: 089 8897-854  
 Fax: 0800-6686688-38246  
 Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de