

Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte



Gefährdungen

- Bei Aufenthalt im Gefahrenbereich können Personen überfahren und gequetscht werden.
- Bei unzureichender Stand- sicherheit von Ladern, Muldenfahrzeu- gen und Planiergeräten besteht Umsturzgefahr.

Allgemeines

- Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Ladern, Muldenfahrzeu- gen und Planiergeräten:
 - zu beauftragen, (Empfehlung schriftlich)
 - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaß- nahmen beim Einsatz dieser Maschinen zu unterweisen, die Unterweisung ist zu doku- mentieren,
 - die für den Einsatz dieser Maschinen erforderlichen Vor- schriften, Regeln und Informa- tionen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstel- lers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln.

- Der Unternehmer hat sich vom Maschinenführer die Befähigung zum Führen und Warten dieser Maschinen nachweisen zu lassen (ein in der Bauwirtschaft anerkannter Befähigungs- nachweis ist die ZUMBau **ZUMBau**[®] ZUGELASSENE MASCHINENFÜHRER IN DER BAUWIRTSCHAFT Qualifikation).
- Die Unterweisung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen.
- Beim Arbeiten in der Nähe dieser Maschinen Warnkleidung tragen ②.
- Der Maschinenführer muss:
 - mindestens 18 Jahre alt sein,
 - zuverlässig sowie geeignet sein,

- die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungs- stelle leicht zugänglich auf- bewahren,
- diese Maschinen bestim- mungsgemäß benutzen und
- festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.
- Bei Betriebsende Bremsen einlegen bzw. Unterlegkeile ver- wenden und Arbeitseinrichtung (bei Ladern) absetzen.


Schutzmaßnahmen

- Personen dürfen sich nicht im Fahrbereich (Gefahrbereich) aufhalten.
- Nicht unter die angehobene Arbeitseinrichtung ① (z. B. Schaufel, Mulde, Schild) oder die gehobene Last treten.
- Der Maschinenführer darf mit diesen Maschinen keine Arbeiten ausführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Ausnahmen möglich, wenn:

- aus betrieblichen Gründen unvermeidbar und
- der Unternehmer auf Grund- lage einer Gefährdungsbeur- teilung Maßnahmen festgelegt hat (Betriebsanweisung). Diese müssen dem Stand der Technik entsprechen.





- Sichtfeld im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung überprüfen:
 - der Fahrer muss Mitarbeiter in der jeweiligen Arbeitsposition (z. B. in knieender oder gebückter Körperhaltung), welche im Abstand von einem Meter zur Baumaschine arbeiten, erkennen. Ist dies nicht der Fall, müssen für diese Maschinen besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

- Diese Schutzmaßnahmen können sein:

- technisch: zusätzliche Einrichtungen zur Verbesserung der Sicht (z. B. Kamera-/Monitorsysteme) ③. Monitore oder Spiegel müssen im vorderen Blickfeld des Fahrers (max. 180° Bereich) angebracht sein,
- Solange technische Maßnahmen noch nicht getroffen werden können sind übergangsweise folgende Maßnahmen geeignet: Einsatz von Einweisern oder Sicherungsposten, Absperrung des Gefahrenbereiches.

- Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben.

- Für Personen im Umfeld der Erdbaumaschine gilt:

- festgelegte Maßnahmen beachten,

- vor Betreten des Gefahrenbereiches Kontakt mit Maschinenführer aufnehmen,
- Arbeitsweise miteinander abstimmen.

- Bei diesen Maschinen sind in der Regel ein normgerechter Überrollschutz sowie ein Sicherheitsgurt erforderlich. Beim Betrieb ist dieser Gurt anzulegen.

- Bei Gefahr durch herabfallende Gegenstände müssen Geräte mit normgerechtem Schutzdach eingesetzt werden.

- Die Mitfahrt auf der Maschine ist nur auf den dafür vorgesehenen Fahrer- und Mitfahrersitzen zulässig. Vorhandene Sicherheitsgurte sind anzulegen.

- Sicherheitsabstände im Bereich von Böschungs- und Baugrubenwänden einhalten.

- Ortsfeste Kippstellen durch Anfahrsschwellen sichern.

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten.

- Beim Wechsel von Anbaugeräten mit Schnellwechsellösung muss die korrekte Verriegelung vom Fahrer überprüft werden.

Zusätzliche Hinweise für den Betrieb von Ladern

- Beim Verfahren von Ladern die Arbeitseinrichtung nahe über dem Boden halten.

- Werden Lader als Abbaugeräte vor einer Abbauwand eingesetzt, darf die Wandhöhe die Reichhöhe des Gerätes um nicht mehr als 1,00 m überschreiten.

- Werden Abbrucharbeiten mit Ladern ausgeführt, muss deren Bauart für die Abbruchmethode geeignet sein:

- die Reichhöhe ihrer Arbeitseinrichtung muss mindestens gleich der Höhe des abzubrechenden Bauteils oder Bauwerks sein.

- Tragfähigkeit des Untergrundes feststellen, z. B. bei Arbeiten auf Geschossdecken.

- Sicherheitsabstände zwischen Geräten und abzubrechenden Bauteilen einhalten.

Zusätzliche Hinweise für Wartungs-, Umrüst- und Instandsetzungsarbeiten

- Bei Wartungs-, Umrüst- und Instandsetzungsarbeiten die Arbeitseinrichtungen von Erdbaumaschinen gegen unbeabsichtigtes Bewegen sichern, z. B. durch Abstützböcke, Manschetten an Kolbenstangen ④.

- Bei Knickgelenk-Maschinen ist das Knickgelenk festzulegen.

Prüfungen

- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z. B.:

- durch den Maschinenführer vor Beginn jeder Arbeitsschicht Sicherheitseinrichtungen und Maschine auf augenfällige Mängel kontrollieren, festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen,

- durch eine „zur Prüfung befähigte Person“ vor der ersten Inbetriebnahme und nach Bedarf, mind. 1x jährlich.

- Ergebnisse dokumentieren.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Arbeitsmedizinische Vorsorge nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtvorsorge) oder anbieten (Angebotsvorsorge). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

Weitere Informationen:

Betriebssicherheitsverordnung
 DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
 DGUV Vorschrift 29 Steinbrüche, Gräbereien und Halden
 DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln
 DGUV Regel 101-604 Branche Tiefbau
 DGUV Information 201-029 „Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern“
 DGUV Information 203-017 „Erarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“
 DIN 4124
 DIN EN 474
www.zumbau.org