

# Utilização da serra circular para estaleiro



**Não manipular o dispositivo de proteção**



**Utilizar batentes para cortar**



**Manter o local de trabalho limpo**



**Não cortar com luvas**