




Munkavégzés rézsűs munkagödrökben és árkokban



Biztosítson megfelelő dőlésszögű rézsút



Hagyja szabadon a védősávot



Tartsa be a biztonsági távolságot



Biztosítsa a biztonságos megközelíthetőséget